Problématique de rénovation en charpente et couverture

- Structurel
- Isolation
- Esthétique

Chantier 1

Renfort des pieds de ferme :

- Mise en place de console
- Et/ou reprise de l’entrait avec coupe en sifflet

- Changement d’arbalétrier
- Renfort de faitage

Solution d’isolation par « mix » d’isolant :

- isolant mince;
- isolant fibre de bois entre chevrons;
- pare-vapeur.

Chantier 2

Remplacement de panneaux sandwich sur partie récente



Mise en place du pare-vapeur en développé sur chevron

Pose de l’isolant rigide sur chevrons

Mise en place d’une bande de parepluie en bas de pente sur flippo pour passage des doubles planches de rives

Problématiques rencontrées